

# GOLL & CIE AG ORGELBAU LUZERN

ORGELBAU IN LUZERN SEIT 1838

POSTCHECK VII 2121 · TELEPHON (041) 23392  
LEITUNG: FRIEDRICH GOLL UND WILHELM LACKNER

6000 LUZERN, den 26. Mai 1966  
*Tribtschenstrasse 30*

Herrn  
Max Schindler, Organist  
Arbenzstrasse 4  
z.H. der Kirchenpflege Balgrist  
8008 Zürich

Sehr geehrter Herr Schindler,

Ihrem Wunsche folgend haben wir die nachstehenden drei Projekte berechnet.

## I. Generalrevision

Die erste vorverlegte grössere Revision wurde 1957 durchgeführt. Nach ca. 10 Jahren wird nun eine Totalrevision fällig.

Die Kosten betragen (Preisstand 1966) Fr. 9400.-

In diesem Preis ist der Ersatz der abgenützten elektr. Kontakte inbegriffen. Der Anteil für das Neupolstern der Klaviaturen im Januar 1965 ist vom Revisionspreis abgezogen.

## II. Erneuerung der Schleifenzüge

Die ungünstigen baulichen Verhältnisse, besonders aber auch der zu frühe Einbau der Orgel in den Neubau haben den Windladen geschadet. Leider konnten die Mängel, die sehr eigenartig in Erscheinung treten ebenfalls bei der Teilrevision 1957 nicht ganz behoben werden, sodass sich eine Erneuerung der Schleifenzüge aufdrängt.

Heute werden die Kirchen im allgemeinen viel stärker beheizt als früher. Die Kontraste Sommer/Winter und Sonntag/Werktag sind vielerorts unhaltbar geworden. Deshalb werden im Orgelbau in den letzten Jahren neue Dichtungsteile eingeführt. Zudem kommen heute Kunststoffschleifen zur Anwendung, die auf die Feuchtigkeitsunterschiede kaum mehr reagieren.

Wir empfehlen daher den Einbau der Dichtungsteile für jeden Ton auf jeder Schleife.

Kosten Fr. 2460.-

Der zusätzliche Einbau von Kunststoffschleifen bedingt einen Mehrpreis von

Fr. 1000.-

Preisstand 1966.

Die Preise gelten nur in Verbindung mit der Generalrevision.

III. Versetzen der Orgel auf die Empore.

Im vordern Teil der Kirche ist der Klangempfang (und die Klangkontrolle für den Organisten) unbefriedigend. Deshalb besteht der Wunsch, die Orgel auf die Empore zu stellen.

Kosten der Demontage und Neumontage,  
ohne Veränderung der Prospektanlage,  
in Verbindung mit der Generalrevision ca. Fr. 12'400.-

Preisstand 1966.

Dieser Preis ist nicht verbindlich, da die Neuanlage nicht festgelegt ist.

Wir empfehlen uns höflich für die gründliche Totalrevision Ihrer Orgel. Wir haben alles Interesse daran, auch dieses Werk in einem guten Zustand zu sehen, wie wir dies üblicherweise von unsern Orgeln gewohnt sind.

Mit vorzüglicher Hochachtung

GOLL & Cie. A.G.

Orgelbau

Luzern

*H. J. Goll*